

Anfrage



Vorlagen-Nr 0078/2009

Zuständigkeit: Fachdienst 70: Gebäude- und Betriebsmanagement Schulen
Vorlagen-Datum: 23.10.2009

Anfrage zum Trainingsbetrieb in der Turnhalle der Hofschule in Bildstock (Anfrage der Fraktion DIE LINKE vom 12.10.2009)

Beratungsfolge	Termin	Status	Beschlussart	Ergebnis
Regionalverbandsausschuss	05.11.2009	Ö	Anfrage	

Sachverhalt

1. Bei dem Starkregen des 03.07.2009 ist durch Rückstau Wasser in den Holz-Schwingboden der Turnhalle eingedrungen. Trotz Versuche der Trockenlegung ist in der Folgezeit durch Restfeuchte in der Dämmung der Holzboden aufgequollen und für den Sportbetrieb zerstört. Der Schaden beträgt ca. 65.000 €.

2. VERSICHERUNG

Dem Gebäudeversicherer wurde der Schaden gemeldet, er hat aber die Regulierung mit dem Hinweis abgelehnt, das Schadensereignis wäre auf eine defekte Leitung außerhalb des Gebäudes zurückzuführen, die jedoch nicht mitversichert wäre.

3. AKTUELLER STAND

Der GBS hat daraufhin eigene Kanaluntersuchungen durchgeführt und auf Grund der festgestellten Schäden (Wurzeleinwuchs) Widerspruch gegen diese Entscheidung eingelegt.

Am 20.10.2009 soll nun ein neues Gutachten eines beauftragten Schadenregulierers der Versicherung erstellt werden.

4. WEITERES VORGEHEN

Nach der Schadensbegutachtung wird der GBS die Leistungen zur Sanierung des Sporthallenbodens ausschreiben.

Die Gremien des Regionalverbandes müssen dann gemäß der Betriebssatzung des GBS entscheiden, ob diese Maßnahme auch schon im Vorgriff bzw. unabhängig von

der Versicherungsentscheidung außerplanmäßig auf Rechnung des Regionalverbandes GBS durchgeführt werden kann.

Unter Berücksichtigung der Ausschuss-, Ausschreibungs- und Lieferfristen kann mit einer Umsetzung erst im Dez.2009/Jan. 2010 gerechnet werden.

gez.
Peter Gillo